

日野町内通学路の対策箇所一覧表

R1

【根雨小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道下黒坂線	日野町野田	冬季の朝の登校時、カーブミラーが凍結して見えなくなり危険。また老朽化したカーブミラーを更新する必要がある。	凍結防止と、カーブミラーの更新について検討する。	日野町
2	国道181号線・主要地方道西伯日野線	日野町根雨 交差点	朝の登校時、交通量が多く歩行者用の信号機が無いため、横断するのが危険な状況。	歩行者用信号機の設置を検討する。	鳥取県警
3	町道黒谷2号線	町営バス奥渡線 中門バス停	バス停付近の草刈りをしないと、マムシがいて危険。また舗装されていないため、碎石が浮いている状況。	草刈りを実施し整備する。	日野町

【対策検討メンバー】黒坂警察署、日野振興センター県土整備局、日野町建設水道課、日野町交通安全母の会、日野町教育委員会、根雨小学校

【日野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道奥渡線	日野町本郷	カーブミラーが老朽化し見えづらいため、対向車や自転車、歩行者の確認が困難な箇所がある。	カーブミラーの点検を実施し、不備なものは修繕する。	日野町
2	町道下黒坂線	日野町野田地内 ～津地方面に向かう三差路	カーブミラーの老朽化と冬季の凍結により、対向車や自転車、歩行者の確認が困難な状況。	カーブミラーの更新、凍結防止等の対策について検討する。	日野町
3	町道下黒坂線	日野町野田 JR 伯備線野田踏切付近	道路幅が非常に狭く、遮断機が上がると対向車があった場合、車が2台すれ違う時に歩行者エリアに侵入してくるので危険。	JR西日本と協議し道路幅の拡張等を検討する。	日野町

【対策検討メンバー】黒坂警察署、日野振興センター県土整備局、日野町建設水道課、日野町交通安全母の会、日野町教育委員会、日野中学校