

日野町内通学路の対策箇所一覧表

R2

【根雨小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	主要地方道 西伯根雨線	日野町舟場	車が多く急こう配のうえ、下り車両はかなりスピードを出してくる。また緩やかなカーブになっており見通しも悪い。上り車線も加速しながら上がり危険である。小学校低学年の児童も多く、保護者が横断時には付き添って登校を見守っている。通行車両に注意を促すために信号機の設置を要望する。	横断箇所が見通しの悪いカーブの途中にあるため信号機の設置は困難。通行車両に減速を促す注意看板を設置予定(設置時期は検討中)	鳥取県
2	町道寺ヶ市線	日野町津地	T字路に設置されているカーブミラーが割れている。撤去か修復かを願いたい。	修繕済	日野町
3	町道下黒坂線	日野町野田	車道の中央が15cm深さ3~5cm程度の穴が開いているので修繕してほしい。	修繕済	日野町
4	国道180号 ~町道根雨2号線	日野町根雨 (塔の峰交差点)	根雨地内の町道へスピードを落とさずに入ってくる車があるので登下校の時間帯を掲示するなどせめて児童が通る時間帯だけでもスピードに気を付ける看板などをつけていただきたい。	注意看板設置済	日野町

【対策検討メンバー】黒坂警察署、日野振興センター県土整備局、日野町建設水道課、日野町交通安全母の会、日野町教育委員会、根雨小学校

【日野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道渡線	日野町本郷~榎市	雨の日やその次の日、側溝や水路に水が出て、自転車通学等に危険。側溝や水路の落ち葉撤去を要望。	水路清掃済(定期的に清掃を実施)	日野町
2	国道180号	日野町本郷~榎市	山側より多くの水が出てくるので何とかしてほしい。	管理者と調整し対応予定	鳥取県
3	国道180号	日野町諏訪	カーブだがスピードを出す車が多いので渡るのが難しい。押しボタン式の信号機設置を要望。	生山道路入口の信号機と近接しているため信号機の設置はできない。減速線を設置し通行車両へ注意を促す。	鳥取県

【対策検討メンバー】黒坂警察署、日野振興センター県土整備局、日野町建設水道課、日野町交通安全母の会、日野町教育委員会、日野中学校