

日野町内通学路の対策箇所一覧表

H28

【日野中学校】

図番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	町道下黒坂線	日野町野田	歩車道分離のブロックに設置してあるデリネーターが、数本折れている。	必要箇所を修繕する。	日野町

【対策検討メンバー】日野町建設水道課、日野町教育委員会、日野中学校